

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (далее – ОСИ)

№ 3

«12» апреля 2023 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: здание учебного корпуса, здание общественно-бытового корпуса, здание учебно-производственных мастерских

Полный почтовый адрес объекта: 623408, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 60

1.2. Сведения о размещении объекта:

- комплекс отдельно-стоящих зданий соединенных 2-я переходами-галереями: 5743,9 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка – да;

1.4. Год постройки здания 1971, последнего капитального ремонта – не производился

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт - 2023 г

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Каменск-Уральский политехнический колледж» (ГАПОУ СО «КУПК»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail: 623408, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 60, т. (3439) 30-66-30, курс@mail.ru

1.8. Фактический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail: 623408, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Заводской проезд, д. 2, т. (3439) 30-66-30, курс@mail.ru

1.9. Основание для пользования объектом - оперативное управление

1.10. Форма собственности - государственная

1.11. Территориальная принадлежность - региональная

1.12. Вышестоящая организация - Министерство образования и молодежной политики Свердловской области

1.13. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail) ул. Малышева д. 33 г. Екатеринбург 620075, info(o)minobraz.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности - образование

2.2 Категории обслуживаемого населения по возрасту – дети, взрослые трудоспособного возраста

2.3 Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по слуху, по зрению

2.4 Виды услуг - образовательные

2.5 Форма оказания услуг - на объекте

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 600 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: автобус, маршруты – 5, 14, 11 до остановки «Московская улица».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту до ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 1500-1700 метров

3.2.2 время движения (пешком): 20-30 минут

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки: регулируемые с таймером без звуковой сигнализации

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути (съезды с тротуара и др.): нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

№ строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <***>
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <***>	Б
2	в том числе инвалиды:	
3	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
5	с нарушениями зрения	Б
6	с нарушениями слуха	Б
7	с умственными нарушениями	А

<*> с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

<***> указывается один из вариантов ответа: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная); «Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); «ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); «Нет» (не организована доступность);

<****> указывается худший из вариантов ответа.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>					
		К для передвигающихся на креслах-колясках	О с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата	С с нарушениями зрения	Г с нарушениями слуха	У с умственными нарушениями	Для всех категорий маломобильных групп населения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДП	ДП	ДЧ
2	Вход (входы) в здание	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДП	ДП	ДЧ
3	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДП	ДЧ

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	нет	нет	нет	ДП	ДП	ДЧ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДП	ДЧ
8	Все зоны и участки	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ

<*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.); Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения); <***> указывается худший из вариантов ответа.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: объект доступен частично для маломобильных групп населения - ДЧ

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п\п	Основные структурно - функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Нуждается	Устранение барьеров на пути следования Выравнивание асфальта Демонтаж бортиков Устройство съездов Установка тактильных средств на пути следования		

2	Вход (входы) в здание	Нуждается	Установка звуковых, визуальных тактильных ориентиров. Оформление входных выходных полотен		
3	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	Нуждается	Расширение дверных проемов с отделкой и заменой дверей. Установка электронного табло. Установка перекатных пандусов. Установка информирующих обозначений.	Установка поручней на путях следования	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)		Увеличение проемов дверных проходов, ликвидация порогов. Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров	Установка поручней по периметру групповых помещений. Приобретение одноместных столов для детей-инвалидов.	
5	Санитарно-гигиенические помещения	Нуждается	Установка специального оборудования, в том числе сантехники. Демонтаж и подводка коммуникаций. Расширение дверных проемов с отделкой и заменой дверей.	Установка поручней по боковым сторонам помещения. Установка рельефных и цветowych опознавательных знаков	

6	Система информации и связи (на всех зонах)		Установить средства коммуникации, доступные для инвалидов (информационное табло, текстофон); Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией	Обеспечение радиосвязи, домофона на групповых и административных дверях	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)				Технические решения невозможны

<*> указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне

4.2. Период проведения работ: 2016-2025 гг. в рамках исполнения Дорожной карты по выполнению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг профессиональной образовательной организации в ГАПОУ СО «КУПК» (утверждена директором колледжа в 2016 году)

(указывается наименование документа: программы, план)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта: **ДЧ**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать*) не требуется

4.4.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: не имеется

4.4.3. согласование с вышестоящей организацией (собственников объекта): не требуется

4.4.4. согласование с общественными организациями инвалидов: не требуется

4.4.5. имеется заключение уполномоченной организации (наименование, дата) прилагается: не имеется

4.4.6. другое: -

4.5. Для организации (обеспечения) доступности необходимо выполнить следующие мероприятия:

4.5.1. Меры по адаптации не требуются (адаптации не подлежит), причина: -

4.5.2. Адаптация в порядке ремонта (текущего, капитального), период: -

4.5.3. Адаптация с помощью ТСР, указать необходимые средства: 3 400 000,00 руб. для организации зон целевого назначения, реконструкции санитарно-гигиенических помещений

4.5.4. Технические решения невозможны (причины): -

4.5.5. Организация альтернативной формы обслуживания (*помощь на объекте, на дому, дистанционно*): помощь на объекте, дистанционно

4.5.6. Требуется дополнительные согласования (с кем): -

4.5.7. Другое: -

4.6. Информация может быть размещена на открытом электронном ресурсе (карте доступности): www.kurs.ru в разделе «Доступная среда»

Руководитель объекта, директор _____



Н. Х. Токарева

Представители общественных организаций инвалидов

Председатель совета

(Должность, Ф.И.О.)

К.М. Кошечкина

(Подпись)

Секретарь ИИ-председатель МОДП

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)



(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Дата 12 апреля 2023г.

4.7. Информация направлена в Управление социальной политики по г. Каменску-Уральскому
(наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области)

4.8. Оценка результата исполнения программы после выполнения работ по адаптации объекта:
обеспечение доступности объекты для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Руководитель объекта, директор _____

Н. Х. Токарева

Дата _____

